

Návod na čištění okenních folií

V nabídce dekorů TERMOLUX jsou produkty dvou výrobců, společnosti RENOLIT a Continental.

Dekory RENOLIT	Kód dekoru	Dekory Continental	Kód dekoru
Zlatý dub	9.2178 001-116700	Noce Sorrento Balsamico	F436-3042
Tmavý ořech	9.2178 007-116700	Třešeň Amaretto	F436-3043
Antracit	02.11.71.000041-116700	Metbrush Aluminium	F436-1001
Tmavý dub	9.2052 089-116700	Metbrush Anthrazitgrau	F436-1006
Douglas	9.3152 009-116700	Turner Oak malt	F4703001
Sapeli	9.2065 021-116700	Sheffield Oak alpine	F4703002
Irský dub	9.3211 005-114800	Sheffield Oak concrete	F4703003
Winchester	4.0175 004-114800	Turner Oak toffee	F4703004
Čokoládově hnědá	02.11.81.000122-116700		
Šedá	02.11.71.000047-116700		
Mechově zelená	02.11.61.000013-116700		
Tmavě červená	02.11.31.000013-116700		
Tmavě modrá	02.12.51.000004-116701		

Návody na čištění folií jednotlivých výrobců jsou na následujících stranách.

Návod na čištění okenních fólií RENOLIT



Společnost **RENOLIT** představuje nenáročný a efektivní způsob čištění exteriérové fólie od barvy, omítky, zbytků lepidla apod., aniž by byla nutná odborná pomoc. **Základní pravidlo při čištění exteriérové fólie zní: Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které mají rozpouštěcí účinek.** Naruší se tak kontakt lepidla s profilem, což způsobuje poškození. Rovněž nesmějí být použity žádné brusné materiály, benzin nebo ostré nástroje, které zanechávají trvalé mechanické stopy. Přílišné drhnutí a tření může zničit strukturu fólie, popřípadě vytvořit na povrchu fólie vlasové trhliny, které naruší její vzhled.

PRACOVNÍ POSTUP čištění okenních fólií RENOLIT:

1. Očištění povrchu fólie

Na samotné čištění fólie postačí nástroje a prostředky běžně dostupné v domácnosti. Použijte vodu z vodovodu a saponát na mytí nádobí (je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky). Tímto způsobem lze vyčistit cement, minerální omítky a fasádní barvy z povrchu fólie. Tímto způsobem však nelze čistit polyuretanovou pěnu a různé syntetické omítky.

2. Opláchnutí povrchu fólie

Znečištěný povrch fólie opláchněte rozprašovačem naplněným teplou vodou z vodovodu. Nepokoušejte se ale z povrchu odstranit částice, které se na něm nacházejí, mohli byste povrch poškrábat.

3. Aplikace saponátu

Po opláchnutí povrchu teplou vodou rukou naneste na znečištěná místa saponát. Jemně ho vetřete.

4. Odstranění nečistot

Na zvlhčený povrch naneste vlhký novinový papír. Nechte ho na znečištěném místě působit minimálně 5 minut. Během této doby povrch papíru několikrát navlhčete teplou vodou. Působením různých povrchových napětí a následným šokem se spojení naruší.

5. Druhé čištění

Z povrchu opatrně odstraňte papír. Místo opláchněte větším množstvím teplé vody. Znečištění z povrchu fólie opatrně odstraňte jemnou houbičkou nebo hadříkem. Je důležité fólii neustále oplachovat vodou, aby byly veškeré abrazivní části okamžitě odplaveny.

6. Opláchnutí

Naposledy opláchněte povrch fólie teplou vodou. Jsou-li všechny nečistoty z povrchu odstraněny, přetřete ho do sucha. Buďte důslední, jinak hrozí, že všechny abrazivní části budete roztírat po povrchu fólie.

Odborník radí

Tímto způsobem je možno po skončení výstavby úspěšně vyčistit lepidlo na obklady, omítku či fasádní barvu. Vyzbrojte se trpělivostí a časem. Při nešetrném čištění může být fólie nenávratně poškozena. Dobrých výsledků v krátkém čase lze docílit pomocí parního čističe. Je ale třeba ho používat s rozvahou. Před čištěním na stavbě doporučujeme vyzkoušet si nejprve celý proces na nejméně exponovaném okně.

POZOR, Nepoužívejte žádné čističe pro pistole na polyuretanovou pěnu! Tyto čisticí prostředky rozpouštějí vše kromě kovu!

Doporučené čisticí prostředky: FENOSOL – čistič na dekory

Návod na čištění okenních folií Continental

Čištění

- lehká znečištění (stříkance vody, prach) odstraňte vodou
- mastné fleky (mastnota od oleje, mušky, otisky prstů) odstraňte některým z níže doporučených čisticích prostředků. **Použijte vodnatý roztok!**
- **pozor! Nepoužívejte abrasivní čisticí prostředky! Ochranná akrylátová vrstva by se tím mohla poškodit!**
- Čisticí prostředek nejdříve vyzkoušejte na nějakém málo viditelném místě čištěného povrchu

Zbytky fasádní omítky a husté látky

- hrubé zbytky s opatrností odstraňte mechanicky. Poté očistěte vodou a kartáčkem. Dočistěte alifatickým benzínem.
- **Pozor! Omítka obsahuje abrasivní částičky! Akrylátová vrstva fólie se tak může poškodit!**

Polyuretanová pěna

- pěnu je nutno mechanicky odstranit dřevěnou špachtlí a ocelovou vlnou. V tomto případě je však nevyhnutelné, že se poškodí akrylátová vrstva fólie.
- **Pozor! Nepoužívejte žádné čističe pro pistole na polyuretanovou pěnu! Tyto čisticí prostředky rozpouštějí vše kromě kovu!**

Zbytky laku

- v případě jednokomponentního laku použijte alifatický benzín
- dvoukomponentní laky již nelze odstranit

Doporučené čisticí prostředky: FENOSOL – čistič na dekory